

日本オーチス・エレベーター(株)製エレベーターの
緊急点検結果について

1. 経過

- (1) 4月4日、六本木ヒルズ森タワーの、エレベーター機械室内で火災が発生した。原因は、断絶した主ロープの一部が滑車保護カバーと接触し、生じた火花が同カバー上部に堆積した鉄粉に引火したものであるとされた。
- (2) 4月26日、国土交通省は、日本オーチス・エレベーター(株)が定期検査を行ったエレベーターについて、都道府県に対して緊急点検を実施するよう通知を出した。
- (3) 5月1日、区には東京都を通して、国土交通省から緊急点検の事務連絡が送付された。
- (4) 区内で、対象となるエレベーターは129基である。（1万㎡を超える建物、及び国、都の所有する建物を除く）
- (5) 5月21日、日本オーチス・エレベーター(株)から緊急点検の報告を受けた。不具合（ロープの破損や錆等があるもの）の台数はなかった。内容を確認した後、東京都に報告した。