

平成20年（2008年）9月4日
厚生委員会資料
子ども家庭部保育園・幼稚園担当

橋場保育園給食用リフト周辺のPCB含有調査の結果について

平成20年7月13日に橋場保育園の給食用リフト（ダムウェータ）機械室で発生した火災に伴い、出火元のコンデンサにPCBが含まれていることが判明した。このほど、汚染の可能性があるリフト周辺の調査結果が出たので、下記のとおり報告する。

なお、この結果により特に措置を講じる必要がないと認められたため、7月25日から使用を中止していた給食用リフトについて、8月4日に使用を再開した。

記

- 1 調査委託先 株式会社環境管理センター
- 2 試料採取日 平成20年7月25日
- 3 結果報告日 平成20年8月4日（速報）・8月11日（報告書受領）
- 4 試験方法 固体試料含有試験（n-ヘキサンふき取り 溶媒抽出ガスクロマトフ（ECD）法）
- 5 試験結果

試料名称 （採取場所）	リフト室内 右側面	リフト かご上	機械室 扉裏	機械室 天井	機械室 配電盤直近
PCB含有量	<0.04	※<0.09	<0.04	<0.04	<0.04

（備考）

この試験法による定量下限値（測定可能な最小値）は、 $0.04\mu\text{g}/100\text{cm}^2$ である。ただし、※印（リフトかご上）については、共存物質による妨害があるため、定量下限値を $0.09\mu\text{g}/100\text{cm}^2$ に変更している。

上記の結果は、測定したどの場所においても、定量下限値未満であることを示している。