

学校等におけるブロック塀等の安全点検の結果について

6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震により、大阪府高槻市の小学校のブロック塀が倒壊し、児童が犠牲となる事故が発生した。

これを受け、区では翌19日より学校等におけるブロック塀等の安全点検を実施し、各施設の状況を確認した。

1. 点検実施期間

平成30年6月19日（火）～22日（金）

2. 点検実施施設

区立小学校（23校）、中学校（10校）、幼稚園（2園）

3. 点検者

経営室施設分野及び教育委員会事務局子ども教育施設分野職員（技術職）

4. 点検概要

- （1）ブロック塀等の有無（位置及び箇所数）の確認
- （2）目視・打診・触診により、ひび割れ、ぐらつき、傾斜、破損状況等の確認
- （3）建築基準法施行令適合の確認
- （4）補強状況の確認ほか

5. 点検結果

別紙のとおり

6. 点検結果を踏まえた対応

- （1）建築基準法施行令の規定に適合していないブロック塀については、直ちに撤去等の改修を行う。
- （2）その他のブロック塀等についても、直ちに倒壊等の危険性はないものの、若干のひび割れや部分的な破損が散見されたため、適宜補修を行う。

7. その他

このほかの子ども教育施設については、現在、経営室施設分野において安全点検を実施しているところである。

※ブロック塀とは、組積造、補強コンクリートブロック造の塀のこと

■小学校

	施設名	ブロック塀等の有無 (○=あり、×=なし)		ブロック塀等の箇所数		直ちに倒壊等の危険性がある ブロック塀等の箇所数		建築基準法施行令の規定に 適合していないブロック塀 の箇所数	
		ブロック塀	万年塀	ブロック塀	万年塀	ブロック塀	万年塀		
1	桃園	×	○		3		0		
2	桃園第二	×	○		2		0		
3	塔山	×	○		1		0		
4	谷戸	×	×						
5	中野本郷	×	○		5		0		
6	江古田	×	○		4		0		
7	鷺宮	○	○	2	5	0	0	0	
8	上高田	○	○	1	1	0	0	1	※高さ超え
9	啓明	○	○	5	1	0	0	0	
10	向台	×	×						
11	北原	×	○		3		0		
12	新井	×	×						
13	江原	×	×						
14	武蔵台	×	×						
15	西中野	×	×						
16	上鷺宮	×	×						
17	桃花	×	○		1		0		
18	白桜	×	○		4		0		
19	平和の森	×	×						
20	緑野	○	○	2	1	0	0	0	
21	南台	×	×						
22	みなみの	×	○		1		0		
23	美鳩	○	×	1		0		0	
計				11	32	0	0	1	

■中学校

	施設名	ブロック塀等の有無 (○=あり、×=なし)		ブロック塀等の箇所数		直ちに倒壊等の危険性がある ブロック塀等の箇所数		建築基準法施行令の規定に 適合していないブロック塀 の箇所数	
		ブロック塀	万年塀	ブロック塀	万年塀	ブロック塀	万年塀		
1	第二	×	○		1		0		
2	第四	×	×						
3	第五	×	×						
4	第七	×	○		3		0		
5	第八	×	○		1		0		
6	北中野	×	○		2		0		
7	緑野	×	○		4		0		
8	南中野	×	○		1		0		
9	中野	×	×						
10	中野東	×	○		2		0		
計				0	14	0	0	0	

■幼稚園

	施設名	ブロック塀等の有無 (○=あり、×=なし)		ブロック塀等の箇所数		直ちに倒壊等の危険性がある ブロック塀等の箇所数		建築基準法施行令の規定に 適合していないブロック塀 の箇所数	
		ブロック塀	万年塀	ブロック塀	万年塀	ブロック塀	万年塀		
1	かみさぎ	×	×						
2	ひがしなかの	×	○		1		0		
計				0	1	0	0	0	