

「平成 24 年 6 月 19 日の台風 4 号」に伴う被害状況等について
(平成 24 年 7 月 23 日現在)

1 被害状況

		倒木	その他	浸水	合計
1	南中野	3	0	0	3
2	弥 生	1	0	0	1
3	東 部	0	0	0	0
4	鍋 横	0	0	0	0
5	桃 園	4	1	0	5
6	昭 和	0	0	0	0
7	東中野	0	0	0	0
8	上高田	1	0	0	1
9	新 井	1	1	0	2
10	江古田	1	1	0	2
11	沼 袋	0	1	0	1
12	野 方	0	0	0	0
13	大 和	1	0	0	1
14	鷺 宮	1	0	0	1
15	上鷺宮	1	0	0	1
	合計	14	4	0	18

2 気象警報等の発令状況と職員態勢（6月19日～20日）

	気象警報・注意報	職員態勢
6月19日 15:17	大雨・洪水・雷・強風注意報	防災担当職員による当番態勢
18:15	暴風警報、大雨・洪水・雷注意報	
21:00		風水害情報連絡態勢
23:30		風水害初動配備態勢解除 災対指令部、災対建設部の一部職員 による態勢に縮小
6月20日 0:27	大雨・洪水・雷注意報解除、暴風 警報	
3:31	暴風警報解除、強風注意報	
04:50		職員態勢解除
21:13	強風注意報解除	

3 降雨状況（mm）（平成24年6月19日正午～6月20日正午）

雨量局	総雨量	最大 10分雨量	最大 1時間雨量	雨量局	総雨量	最大 10分雨量	最大 1時間雨量
江古田	80.5	5.0	22.5	鷺宮	58.5	3.5	16.5
区役所	63.0	5.0	21.5	鍋横	75.0	5.0	22.5
弥生	80.0	5.5	21.5				